



Contact : TERROIR BÂTI
Mickaël DELAGREE
06 27 64 09 23 – mickael@gmail.com

Programme de Formation

Restauration d'un mur de clôture en pierre – Couronnement en palis de schiste - Rejointoiement au mortier de chaux

Les causes de dégradations des murs de clôture en pierre sont nombreuses et variées. Le couronnement représente la protection indispensable à la durabilité du mur.

Plusieurs techniques existent suivant les matériaux utilisés et les pratiques locales. Les murets de la région sont maçonnés avec un mortier de terre ou de chaux ce qui nécessite de maintenir en bon état le rejointoiement, dont la réfection peut s'avérer nécessaire avec le temps.

Objectifs :

Comprendre l'importance de la mise en oeuvre d'un couronnement - en palis de schiste.
Appréhender la technique du rejointoiement.

Méthode pédagogique :

Présentation en salle

Approche pratique par la mise en œuvre sur site des différentes techniques nécessaire sur le mur support - (couronnement- rejointoiement à la chaux.

Programme :

THEORIE :

Les différents mortiers de chaux (Aérienne - Hydraulique ...) - Les Sables Protections des murs - Les différents couronnements
Les rejointoiements - Différentes finitions.

PRATIQUE

- Préparation du support
- Confection du mortier
- Pose de palis de schiste en couronnement
- Mise en oeuvre de joints à la chaux

DATES

- Mercredi 17 et Jeudi 18 septembre 2025